

**Antwort zu Herrn Beckers Anfrage aus der Ratssitzung vom 23.03.2017 (TOP 7)**

Es ist bekannt, dass eine Lichtkuppel und ein Lichtkuppelanschluss undicht sind. Der Vorgang ist zusammen mit einem Handwerksbetrieb in Bearbeitung.  
Eine Lichtkuppel wurde schon bestellt.